

Od: m.stachu@op.pl
Wysłano: czwartek, 19 listopada 2020 14:30
Do: Bartosz Markowski
Temat: XPSy
Załączniki: 20201112_084226.jpg; 20201112_084333.jpg; 20201112_084349.jpg; 20201112_084127.jpg; 20201112_084226.jpg; 20201112_084333.jpg; 20201112_084349.jpg; 20201112_084127.jpg

Dzień dobry

Dzieje się coś dziwnego z XPS'ami. Wygląda to jakby tynk odklejał się od styropianu. Pokazywałem to Pana pracownikowi, jak była regulowana brama. Przed wyjazdem 12 listopada naliczyłem 8 szt. XPS'ów z wadami. Obawiam się że po zimie wszystkie będą do wymiany.

Pozdrawiam
Marcin Stachowiak