Data zgłoszenia: **10 grudzień 2020**

REKLAMACJA

Numer zgłoszenia
5058743955

Wybierz rodzaj reklamacji
Zakup towaru

Imię i nazwisko
Grzegorz Stępień

Firma
Atlanta

Adres email
unissoll@unissoll.com.pl

Numer telefonu
789 387 246

Wpisz liczbę porządkową produktu z dokumentu WZ
1

Dokument WZ
WZ/SD_WG/2020/11/156

Jaki produkt jest przedmiotem reklamacji?
Brama samonośna

Brama samonośna - model
Ogrodzenie PP002 P82

Czego dotyczy Państwa zgłoszenie?
Wada ukryta

Produkt jest...
Zamontowany

Numer zlecenia produkcyjnego
37560

Opis
Szyna bramy samonośnej jest krzywa . po osadzeniu na wózkach brama bardzo ciężko się porusza , kleszczą się wózki .

Dodaj zdjęcie, załącznik
- Resized_20201208_133631.jpeg
- Resized_20201208_133555.jpeg
- Resized_20201208_132255.jpeg

Jakie są Państwa oczekiwania?
- wymiana Towaru na nowy wolny od wad
- naprawa uszkodzonego Towaru

Dokument wygenerowany automatycznie. Wszystkie prawa zastrzeżone © Konsport

Data zgłoszenia: **10 grudzień 2020**

REKLAMACJA

Status zgłoszenia
Do rozpatrzenia

Dokument wygenerowany automatycznie. Wszystkie prawa zastrzeżone © Konsport